

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所の位置・形 状	危険である理由	対策必要 箇所の抽 出（○ま たは×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国 道	道 道	町 道	J R				学 校・ 教 育 委 員 会	道 路 管 理 者	警 察	対 策 済	本 年 度 中 に 実 施		来 年 度 以 降 実 施
①	落部小・中 学校 1		○		○	八雲町落部920-141 道道 67号線 JR踏切付近	踏切内の幅が狭く、大 型車両の通行が多い。	○	○	○	○		○		① J R 北海道に対し、歩行スペースの拡幅及び 歩行スペースと車両スペース間の路面標示につ いて、八雲町通学路安全推進会議として要望 ②児童に対する安全指導
②	落部小・中 学校 2				○	八雲町落部392-1地先 町 道落部栄浜線と落小通線 が交差するT字路(落部小 から浜側へ出ていく道)	見通しが悪く、児童が 運転している自転車と 自動車が接触しそうに なった。	○	○	○			○		①路面標示（ハンプ等） ②警戒看板設置 ③児童に対する安全指導

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所 の位置・形状	危険である理由	対策必要 箇所の抽出 （○または×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国道	道道	町道	J R				学校・ 教育 委員会	道路 管理者	警察	対策 済	本年 度中 に実 施		来年 度以 降実 施
③	落部小・中 学校 3			○		八雲町落部371-1地先 功 鯨前 町道落部栄浜線と落 部市街線が交差する十字 路(落部十字街)	車の速度が上がりやす い。	○	○	○	○		○	○	①一時停止標識の大型化の検討 ②路面標示（ハンプ等） ③警戒看板設置 ④児童に対する安全指導
④	落部小・中 学校 4			○		八雲町落部19-1地先 町 道落部栄浜線と交差するT 字路(国道5号線から落部 駐在所を左折した道路左側 2つめのT字路)	車の速度が上がりやす い。	○	○	○			○		①路面標示（ハンプ等） ②警戒看板設置 ③児童に対する安全指導

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所 の位置・形状	危険である理由	対策必要 箇所の抽出 （○または×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国道	道道	町道	J R				学校・ 教育 委員会	道路 管理者	警察	対策 済	本年 度中 に実 施		来年 度以 降実 施
⑤	東野小学校 1			○		八雲町東野274-1,2,275- 3,276,845-2,3地先 町道東 野桜野線 東野小から国道 5号線へ向かった旧ローソ ン付近	15mほど歩道が無いた め、車と接触する危険 性がある。	○	○	○			○	○	①歩道設置による歩行空間の確保 ②児童に対する安全指導
⑥	野田生小学 校1			○		八雲町野田生457-3地先 野田生小前の町道野田生 山手線と道道573号線との 交差点	道幅が狭く、大型車両 の通行が多い。	○	○	○			○	○	①道路敷地内に余裕のある箇所の歩道拡幅 ②児童に対する安全指導 ③大型車両の運行事業者へ安全運転徹底の要請 を継続

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所の位置・形 状	危険である理由	対策必要 箇所の抽 出（○ま たは×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国 道	道 道	町 道	J R				学 校・ 教 育 委 員 会	道 路 管 理 者	警 察	対 策 済	本 年 度 中 に 実 施		来 年 度 以 降 実 施
⑦	野田生小学 校2		○		○	八雲町野田生1041 道道 573号線 JR踏切付近	踏切内の幅が狭く、大 型車両の通行が多い。	○	○	○	○		○		①JR北海道に対し、歩行スペースの拡幅及び 歩行スペースと車両スペース間の路面標示につ いて、八雲町通学路安全推進会議として要望 ②児童に対する安全指導 ③大型車両の運行事業者へ安全運転徹底の要請 を継続
⑧	野田生小学 校3		○			八雲町野田生170-1地先 道道573号線 中セキ八雲 営業所前対面側歩道	歩道幅が極端に狭くな る箇所があり、大型車 両の通行が多い。	○	○	○			○	○	①道路敷地内に余裕のある箇所の歩道拡幅 ②児童に対する安全指導 ③大型車両の運行事業者へ安全運転徹底の要請 を継続

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所の位置・形 状	危険である理由	対策必要 箇所の抽 出（○ま たは×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国 道	道 道	町 道	J R				学 校・ 教 育 委 員 会	道 路 管 理 者	警 察	対 策 済	本 年 度 中 に 実 施		来 年 度 以 降 実 施
⑨	野田生中学 校1			○		八雲町野田生 ミルクロー ド(八雲中部広域農道)全 域	車の速度が上がりやす い。	○	○				○		①通学路の変更 ②生徒に対する安全指導
⑩	浜松小学校 1			○		八雲町浜松237 浜松小学 校前を走る町道浜松4号線	車の速度が上がりやす い。	○	○	○			○	○	①路面標示（ハンプ等） ②警戒看板設置 ③交通安全協会へ現存する注意喚起看板の更新 を要望 ④児童に対する安全指導

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所 の位置・形状	危険である理由	対策必要 箇所の抽出 （○または×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国道	道道	町道	J R				学 校・ 教 育 委 員 会	道 路 管 理 者	警 察	対 策 済	本 年 度 中 に 実 施		来 年 度 以 降 実 施
⑪	八雲小学校 1			○		八雲町東町249地先 どん ぐりクラブ手前と変電所の 交差点	道路に横断歩道が無 い。	○	○	○	○		○	○	①横断歩道設置の検討 ②警戒看板設置 ③児童に対する安全指導
⑫	八雲小学校 2			○		八雲町本町129-3地先～東 町231-9地先付近 町道本 町東町幹線（八雲郵便局か ら国道5号線との合流地点 まで）	本年5月14日に自宅へ 戻る際、横断した児童 の自転車と軽トラックと の接触事故があった。	○	○	○			○	○	①警戒看板設置 ②児童に対する安全指導

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所 の位置・形状	危険である理由	対策必要 箇所の抽出 （○または×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国道	道道	町道	JR				学校・ 教育委員会	道路 管理者	警察	対策 済	本年 度中 に実 施		来年 度以 降実 施
⑬	八雲小学校 3			○		八雲町住初町38 町道宮 園住初線（役場裏から高 橋組までの町道）	児童が多く通行するが 途中から歩道が無くなる。	○	○	○			○		①警戒看板設置 ②児童に対する安全指導
⑭	八雲小学校 4		○			八雲町出雲町57-1地先 道道42号線 セイコーマー ト横交差点	交通量が多いが横断 歩道が無い。	○	○	○	○		○	○	①街路事業により3年後をめどに整備予定（道 路拡幅、歩道設置）交差点への信号及び横断歩 道の設置は整備時に協議予定 ②警戒看板設置の検討（八雲町として実施） ③児童に対する安全指導 ④学校職員による現場での児童に対する安全指 導

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所 の位置・形状	危険である理由	対策必要 箇所の抽出 （○または×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国道	道道	町道	J R				学校・ 教育 委員会	道路 管理者	警察	対策 済	本年 度中 に実 施		来年 度以 降実 施
⑮	八雲中学校 1		○			八雲町出雲町45-2,3地先、 46-5,6地先,50,56,54-2地先 道道42号線（出雲町セイ コーマート付近の歩道が無 い箇所）	歩道が無いが、交通量 が多い。	○	○	○	○		○	○	①街路事業により3年後をめどに整備予定（道 路拡幅、歩道設置） ②警戒看板設置の検討（八雲町として実施） ③生徒に対する安全指導
⑯	八雲中学校 2			○		八雲町本町248-2～東町 21,60,184-2,188-2,209- 2,222-4,豊河町29-9 町道 東町9号線 北洋銀行前交 差点からダイソー横国道5 号線への合流地点まで）	道幅が狭く、対向車が いるときなど歩行者側 へ車が接近することが ある。	○	○	○			○		①路面標示改修（外側線位置変更）による歩行 空間の確保 ②生徒に対する安全指導

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所 の位置・形状	危険である理由	対策必要 箇所の抽出 （○または×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容		
		国道	道道	町道	J R				学校・ 教育 委員会	道路 管理者	警察	対策 済	本年 度中 に実 施		来年 度以 降実 施	
⑰	八雲中学校 3			○	○	八雲町本町16-4地先、17-2地先（役場～八雲郵便局間）踏切	踏切内の幅が狭い。	○	○				○	○	①通学路の変更 ②児童生徒に対する安全指導 ③「校外生活のきまり」の見直し（小学校）	
⑱	熊石小学校 1			○		八雲町熊石雲石町738,739 熊石小学校前防水用水貯 水槽近くの交差点	横断歩道が無く、歩行者側からの見通しも悪く、車の速度が上がりやすい。	○	○	○			○	○	○	①カーブミラーの設置 ②警戒看板設置 ③児童に対する安全指導 ④学校職員による現場での児童に対する安全指導

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所 の位置・形状	危険である理由	対策必要 箇所の抽 出（○ま たは×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国 道	道 道	町 道	J R				学 校・ 教 育 委 員 会	道 路 管 理 者	警 察	対 策 済	本 年 度 中 に 実 施		来 年 度 以 降 実 施
⑱	熊石小学校 2			○		八雲町熊石根崎町390地先 町道雲石団地線から根崎 団地線へ入る交差点（熊石 総合支所上がってすぐ）	横断歩道がなく、見通 しの悪い道路を児童が 横断している。	○	○	○		○	○	○	①カーブミラーの設置 ②警戒看板設置 ③児童に対する安全指導
⑳	熊石中学校 1			○		八雲町熊石鮎川町153地先 町道熊石高等学校線（旧熊 石高校から国道229号線へ 合流する地点）	一時停止せずに国道 へ進入する車がいる。	○	○				○		①生徒に対する安全指導

令和3年度通学路の合同点検実施結果

番号	学校名及び 通し番号	管理者区分				合同点検（危険）箇所の位置・形 状	危険である理由	対策必要 箇所の抽 出（○ま たは×と 記載）	対策実施担当			対策実施時期		対策内容	
		国 道	道 道	町 道	J R				学 校・ 教 育 委 員 会	道 路 管 理 者	警 察	対 策 済	本 年 度 中 に 実 施		来 年 度 以 降 実 施
②1	熊石中学校 2			○		八雲町熊石雲石町518-1、 518-2 熊石中学校入口 付近	緩いカーブになってお り、学校出口より見て 右側の見通しが悪い。	○	○	○		○	○	○	①カーブミラーの設置 ②警戒看板設置 ③生徒に対する安全指導