

令和5年度八雲町内通学路の合同点検箇所における対策案（R6.3月末現在）

| 番号 | 学校名及び 通し番号 | 管理者区分 | | | 合同点検（危険）箇所の位置・形 状 | 危険である理由 | 対策必要 箇所の抽 出（○ま たは×と 記載） | 対策必要箇所とし ない場合の理由 | 対策内容（案） | 対策実施担当 | | | 対策実施時期 | | |
|----|---------------|--------|--------|--------|--|--|-------------------------------------|---------------------|--|------------------|-----------------------|----|--------|-----------------|-----------------------|
| | | 国 道 | 道 道 | 町 道 | | | | | | 学校・ 教育委 員会 | 道路管 理者 | 警察 | 対策済 | 本年度 中に実 施 | 来年度 以降実 施 |
| 1 | 落部小学校 1 | | ○ | | 八雲町落部740-2～748-2 地先 道道67号線 歩道狭 隘箇所 (道央自動車道高架下手前 ～長谷川水産工場敷地前 付近) | 歩道幅が狭いうえ、冬 になると、雪で更に狭く なる。 | ○ | | ①歩道拡幅 ②横断歩道の設置について検討（押しボタ ン付き信号機含める） ③警戒看板の設置 ④路面標示（スピード落とせ等） ⑤道路のグルーピング加工（横溝） ⑥冬期間の細やかな除排雪 ⑦児童に対する安全指導 | ⑦ | ① ③ ④ ⑤ ⑥ | ② | ⑦ | ⑥ | ① ② ③ ④ ⑤ |
| 2 | 落部小学校 2 | ○ | ○ | ○ | 八雲町落部 国道5号線と 道道67号線ならびに町道 落部駅通線の交差点（五差 路） | 国道と道道の交わり方 がいびつで、歩きにく く、信号待ちのスペース がほとんどない。また、 町道側に横断歩道がな い。 | ○ | | ①横断歩道の設置位置変更について関係機 関で協議 ②横断歩道の設置位置変更と併せて道路形 状の変更について関係機関で協議 ③セイコーマート側児童（歩行者）滞留場 所の整備 ④児童に対する安全指導ならびに地域・保 護者等と連携した見守り活動の実施 ⑤横断歩道通行時のルールの確認及び改良 に合わせたルールの見直し | ④ ⑤ | ① ② ③ | ① | ④ | | ① ② ③ ⑤ |