

水質検査結果報告書

八雲町長 岩村 克詔 殿

2021年 11月 10日付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名		令和3年度水質検査業務						
採 取 場 所		熊石総合支所 給湯室 給水栓						
採 取 日 時		2021年11月10日 9時20分		天 候	前 日	—	当 日	晴 れ
採 水 者		中谷 朋美 (所属) 株式会社 環境リサーチ						
気 温		13.8 °C	水 温	14.1 °C	残 留 塩 素		0.3 mg/L	
種 別		水道水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定 量 下 限 値		
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	—		
2	大 腸 菌	—	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	—		
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	27.8	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2		
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.4	全有機炭素計測定法	0.3		
47	pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	ガラス電極法	—		
48	味	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—		
49	臭 気	—	異常でないこと	異常なし	官能法	—		
50	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5		
51	濁 度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1		
	以 下 余 白							
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。							
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号							
検 査 期 日	2021年11月10日 ~ 2021年11月12日							
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番 TEL (011) 837-8780 (代)							
検 査 責 任 者	川 村 尚							



水質検査結果報告書

八雲町長 岩村 克詔 殿

2021年 11月 10日付 採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和3年度水質検査業務						
採取場所	相沼泊川出張所 屋外散水栓						
採取日時	2021年11月10日	8時55分	天候	前日	-	当日	晴れ
採水者	中谷 朋美 (所属) 株式会社 環境リサーチ						
気温	13.7	°C	水温	16.1	°C	残留塩素	0.2 mg/L
種別	水道水						
No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値	
1	一般細菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	-	
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	-	
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	15.6	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	0.2	
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3	
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	ガラス電極法	-	
48	味	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-	
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	官能法	-	
50	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5	
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	透過光測定法	0.1	
	以下余白						
判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検査期日	2021年11月10日 ~ 2021年11月12日						
検査機関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検査責任者	川村 尚						

