

八雲町内通学路の要対策箇所一覧表（合同点検実施箇所）

合同点検実施日：平成27年10月30日

【八雲小学校・八雲中学校】

通し番号	路線名及び箇所名・住所 (通学路の対策必要箇所)	現状	対策内容	事業主体
1	路線名：道道八雲北桧山線 住所：八雲町出雲町～栄町	道道の拡幅工事と跨線橋ができたことにより、交通量が格段に増え、車の平均速度も上がっている。無歩道や片歩道のため児童の安全面を考えると歩道の設置が必要である。また、交差点には横断歩道がなく、点滅信号による一時停止を待つ、児童は横断している。安全面を考えると横断歩道の設置等の必要性もあると考える。	現在、登下校に於いて交通安全指導員により安全指導を行っている。(町内会) 歩道の整備を検討中であり、併せて信号機及び横断歩道の整備についても検討中。	北海道 北海道公安委員会
2	路線名：道道花浦内浦線 住所：八雲町東雲町	歩道が狭く、電柱や標識が多い。また、冬期間は、堆雪により通学の支障となっている。	歩道の整備を検討中。	北海道

【合同点検実施メンバー】八雲小学校、八雲小学校PTA、八雲中学校、函館建設管理部八雲出張所、八雲警察署、町総務課、町建設課、教育委員会

【落部小学校・落部中学校】

通し番号	路線名及び箇所名・住所 (通学路の対策必要箇所)	現状	対策内容	事業主体
3	路線名：道道八雲厚沢部線 住所：八雲町落部 箇所名：入沢・上の湯方面に向かう 踏み切り付近	道路右手に歩道があるが踏み切りを渡りきったところあたりで歩道入り口が狭くなっている。また、カーブが急なため見通しが悪い	歩道の拡幅及び路線線形の改良について整備中。	北海道

【合同点検実施メンバー】落部小学校、落部小学校PTA、落部中学校、落部中学校PTA、函館建設管理部八雲出張所、八雲警察署、町総務課、町建設課、落部支所、教育委員会

八雲町内通学路の要対策箇所一覧表（合同点検実施箇所）

合同点検実施日：平成27年10月30日

【東野小学校・野田生中学校】

通し番号	路線名及び箇所名・住所 (通学路の対策必要箇所)	現状	対策内容	事業主体
4	路線名：町道東野桜野線 住所：八雲町東野 箇所名：国道5号から東野小学校 までの歩道	歩道が狭く、安全面にを考えると歩道の拡 幅が必要。	歩道の拡幅	八雲町

【合同点検実施メンバー】 東野小学校、東野小学校PTA、野田生中学校、八雲警察署、町総務課、町建設課、落部支所、教育委員会